

CT Werkwijze Corona:

Vervoer corona patiënt

- Een (verdachte) corona patiënt vanaf de SEH of de kliniek krijgt van de verpleegkundige een chirurgisch masker om besmetting van anderen tijdens het vervoer te voorkomen.
- De verpleegkundige draagt bij het vervoer geen beschermingsmiddelen. Bij het gebruik van bijv. een isolatiejas zou het virus juist verspreid kunnen worden tijdens het vervoer.
- Het bed of de rolstoel wordt, zowel voor als na vervoer, gedesinfecteerd met ethanol 70%. Denk hierbij aan de zitting, armleuning, rugleuning, voeteinde bed en hoofteinde bed.
- Patiënt niet laten wachten, maar direct in CT kamer laten.

Voor het betreden van de CT- kamer:

- Handen desinfecteren.
- FFP2-neusmondmasker/full facemask opzetten. Let bij het dragen van een masker erop dat het masker goed aansluit, denk o.a. aan belemmering door baardhaar. Spatbril opzetten.
- Isolatieschort met lange mouw met manchet aantrekken.
- Je mag een mutsje opzetten, dit is niet verplicht maar een extra beschermingsmiddel.
- Handschoenen (niet steriel) aantrekken.

Tijdens het CT onderzoek:

- Er zijn twee laboranten. Een laborant is ingepakt (isolatieschort ect.) en legt de patiënt klaar op de CT scanner, daarna wacht de laborant ingepakt in de voorbereidingsruimte totdat de scan klaar is. Dit geldt ook voor de overige medewerkers van bijvoorbeeld IC/SEH die meekomen met de patiënt. Geen medewerkers die ingepakt zijn in CT bedieningsruimte!
- Het contrast geven vanaf de schakeltafel.
- De tweede laborant maakt de scan en meldt het als de CT klaar is.

Na de scan:

- Patiënt van tafel halen.
- Als de patiënt de kamer heeft verlaten handschoenen uit doen en direct de handen desinfecteren. Aangeraden wordt om nieuwe niet steriele handschoenen aan te trekken.
- Hoest de patiënt in de scanner? wacht dan even (bijv. 15 min.) met het starten van de desinfectie.
- Alle contactvlakken reinigen met de groene alcohol doeken of ethanol 70%. Denk hierbij ook aan de deurklinken.
- Disposable schort volgens protocol uittrekken, oprollen en weggooiden. (evt. muts af doen en weggooiden.)
- Spatbril/full face mask afzetten (niet weggooiden) en handen desinfecteren.
- Groene doek met alcohol 70% pakken en spatbril in zijn geheel desinfecteren met alcohol 70%.
- Masker aan het elastiek afdoen en weggooiden in de witte verzamelbak. Handen desinfecteren.
- Na afloop is geen eindschoonmaak nodig van het GOM aangezien de patiënt niet langer dan een half uur in de ruimte is.

Overige punten:

- Isolatiejas, handschoenen en mutsje in de zwarte vuilniszak weggoeien. Het masker in de witte verzamelbak.
- Gebruik alleen nog de Patslide zonder rood glijlaken.
- Gebruik een speciale kleur waszak. Het heeft de voorkeur zo min mogelijk linnengoed te gebruiken bij (verdachte) corona patiënten. Deze waszak meegeven aan de patiënt zodat op de afdeling radiologie geen waszakken afgevoerd hoeven te worden.
- Richt de workflow in de eigen situatie zo in, dat er zo min mogelijk beschermingsmaterialen worden verbruikt
- Probeer een manier te vinden om gebruikte beschermingsmaterialen (mondkapjes, jassen) te bewaren, mocht het straks nodig zijn om deze te steriliseren voor hergebruik (wordt naar gekeken)